



MATERIAUX D'APPORT



5991

DESIGNATION

MATERIAU D'APPORT POUR SOUDURE : ACIER

PHOTO



SPECIFICITES TECHNIQUES :

**10 / PCS DE BAGUETTES EN ACIER DE
DIAMETRE 2 MM.TEMPERATURE DE FUSION
1400°.CONSEILS D'UTILISATIONS : POUR LA
SOUDURE DU FER ACIEREUX D'EPaisseur
SUPERIEUR A 2MM. NE NECESSITE PAS
L'UTILISATION DE DESOXYDANT.UTILISATION
D'OXYGENE INDISPENSABLE .**